


861



AKKU-BOHRMASCHINE

5910-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ONLY 5912
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ONLY 5910
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
8	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	8	330013-04	SCHRAUBE	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
14	*1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	1	330034-00	BOHRF.SCHL. 10MM	CHUCK NON S2A
15	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL	CHUCK S2A
16	1	330033-15	BOHRFUTTER 10MM	CHUCK S2A
16	1	847430	BOHRFUTTER 10MM	CHUCK NON S2A
17	1	805434	SPEZIALSCHRAUBE	
18	2	450311-00	KUGELLAGER	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
25	1	892261	KUGELLAGER	
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
28	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
29	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	1	793022-02	TYPENSCHILD	ONLY 5910
33	1	297757-02	PHILLIPSBOHRER	
34	1	147700-00	KUGELLAGER	
41	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ONLY 5912
800	†	805639	FETT 3KG	
861	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R10927

Schmiermittelspezifikation - Kleenomax L2.

Teil 14, Feder, muß bei jeder Reparatur der Maschine ausgewechselt werden.

126581, Akku-Bohrmaschine, ist eine 5910 Bohrmaschine, die für British Telecom gebaut wurde. Zur Reparatur eingehende Einheiten sollten wie 5910 Geräte repariert werden.

