



AKKU-BOHRMASCHINE

5921-----A

TYPE 2



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	4	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
13	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	2	464201-00	KOHLE	
17	*1	330003-04	KUGELLAGER	
18	*1	80489-00	SCHRAUBE	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	*2	131516-00	SCHRAUBE	
22	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
29	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	*2	86964-00	SCHRAUBE	
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
34	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
35	1	91874-00	FEDER	
36	1	30612-00	STECKER	
38	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
40	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
41	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
44	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
46	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
47	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
48	1	417-00	SCHEIBE	
50	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R10189

Wenn Artikel 17, Lager, montiert wird, mu ß der Schutz in Richtung des Ankers zeigen.

Teil 2 enth ä lt Teile 3 und 8.

Teil 11 enth ä lt Teile 4 und 8.

Artikel Nr.50, Drehmoment = 2,5 - 2,9 Nm.

Artikel Nr. 8, 21, 22 und 31, Drehmoment = 1,13 - 1,6 Nm.

Artikel Nr.44, Drehmoment = 2,0 - 2,5 Nm.

Artikel Nr.38, Drehmoment = 0,8 - 1,24 Nm.

3,5 g Fett auf Getriebez ä hne und Ritzel schmieren.

