



SCHERMASCHINE

GT334-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	* 1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BLADE H1E,H1F,H1G
2	1	839967-49	MESSER	BLADE H1,A,B,C,D
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	1	832472	ROLLER	BLADE H1,A,B,C,D
7	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	FR
7	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	IT
8	1	770235	SCHUTZ	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BLADE H1,A,B,C,D
12	9	849256	SCHRAUBE	
13	1	994808	KABELKLEMME	
14	5	809015	SCHRAUBE	BUILT FROM 1996
14	5	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BUILT BEFORE 1996
15	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	3	849256	SCHRAUBE	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
24	1	746313	WARNSCHILD	IT
24	1	746317	WARNSCHILD	FR
25	1	569036-00	AUFKLEBER	
26	2	376143	KOHLE	
27	2	847709	FEDER	
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
29	6	829808	SCHRAUBE	
30	6	892153	MUTTER	
31	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
32	4	829075	DISTANZSCHEIBE	
33	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
34	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BUILT BEFORE 1996
34	1	370099	ABDECKUNG	BUILT FROM 1996
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
36	1	829074	DISTANZSCHEIBE	
37	1	829809	DISTANZSCHEIBE	
45	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
46	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	



R10537

GT334

Blatt- & Getriebeverbesserung: Werden Artikel 2, 3, 6, 11 ben ö tigt, die Einheit durch Auswechseln von Artikel 2 und 11 aus der Blattversion GT230 H1E, H1F, H1G umr ü sten.

Einheiten ab Januar 1996:

Verbessertes Getriebegeh ä use (5), Abdeckung (11) und Schrauben (14) eingebaut.

Alle vor Januar 1996 hergestellten Teile, die das Getriebegeh ä use (5) erfordern, sollten den Reparatursatz (5) einsetzen.

Der Reparatursatz besteht aus verbessertem Getriebegeh ä use (5), Abdeckung (11) und 3T10 Torx Kopfschrauben.