


AKKU-BOHRMASCHINE

BD512R----A

TYPE 1



AKKU-BOHRMASCHINE

BD512R----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	7	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	1	739491	GETRIEBE	
4	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
7	1	739590	PLATTE	
9	1	739615	ZWISCHENWELLE	
10	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	739602	LITZE ROT	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE H1
18	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE H1A
24	1	330034-00	BOHRF.SCHL. 10MM	TYPE H1A
25	1	739328	DUEBEL	
26	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	TYPE H1A
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
28	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
29	1	739585	SPINDEL	
31	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
33	1	827092	TYPENSCHILD	
34	1	794468	R & L AUFKLEBER	
826	1	750288	SCHILD	

AKKU-BOHRMASCHINE

BD512R----A



R10274

C512R und CD2R Bohrmaschinen werden wie die schwarze BD512R-Ebene repariert.