


881



883

# KL. HECKENSCHERE

# GT241-----A

## TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BLADE H1E-G PRE 1996
4	1	797249-02	SCHALTER	
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	1	832472	ROLLER	BLADE H1-D
7	1	746410	KABELSATZ	IT
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
8	1	770235	SCHUTZ	
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	1	370099	ABDECKUNG	BUILT FROM 1996
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BLADE H1E-G PRE 1996
12	9	849256	SCHRAUBE	
13	1	994808	KABELKLEMME	
14	5	809015	SCHRAUBE	BUILT FROM 1996
14	5	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BUILT BEFORE 1996
15	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	3	849256	SCHRAUBE	
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
22	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
23	1	746187	TYPENSCHILD	
24	1	746313	WARNSCHILD	IT
24	1	746317	WARNSCHILD	FR
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
24	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
26	2	376143	KOHL	
27	2	847709	FEDER	
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
29	7	829808	SCHRAUBE	
30	7	892153	MUTTER	
31	1	829074	DISTANZSCHEIBE	
32	5	829075	DISTANZSCHEIBE	
33	1	829809	DISTANZSCHEIBE	
34	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
36	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
37	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
39	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
40	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
881	1	844840	SPRITZSCHUTZ	GB
883	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB



## R10533

### GT241

Blatt- & Getriebeverbesserung: Werden Artikel 2, 3, 6, 11 ben ö tigt, die Einheit durch Auswechseln von Artikel 2 und 11 aus der Blattversion GT230 H1E, H1F, H1G umr ü sten.

Einheiten ab Januar 1996:

Verbessertes Getriebegeh ä use (5), Abdeckung (11) und Schrauben (14) eingebaut.

Alle vor Januar 1996 hergestellten Teile, die das Getriebegeh ä use (5) erfordern, sollten den Reparatursatz (5) einsetzen.

Der Reparatursatz besteht aus verbessertem Getriebegeh ä use (5), Abdeckung (11) und 3T10 Torx Kopfschrauben.