



884

HECKENSCHERE

HB53-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	574800-00		MOTOR + GETR.GEH.
2	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
3	1	798894-19		MESSER & GETRIEBE
4	1	798936-01		SCHALTER ZSB
5	2	832998-04		KOHLE 230V
6	2	747634		KOHLEFEDER
7	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
8	1	811594		LITZE ZSB
9	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
10	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
11	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
12	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
13	1	806128		FEDER
14	1	330048-08		KABELSATZ (EURO)
15	1	770235		SCHUTZ
16	1	821070		KABELKLEMME
17	2	821057		SCHRAUBE
18	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
19	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
20	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
21	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
22	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
24	1	798901-04		SCHUTZ
25	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
26	6	748636		SCHRAUBE
27	10	747329		SCHRAUBE
28	7	798755		MUTTER M5
29	8	798753		DISTANZSCHEIBE
30	2	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
31	7	371954-01		BOLZEN
32	1	798754-03		BOLZEN
33	1	798896		GETR.GEH.ABDECKUNG
34	3	809015		SCHRAUBE
35	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
37	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR
38	1	000000-00		NICHT MEHR LIEFERBAR

R11021

GT420 GT425 GT435 GT445 GT520 GT530 GT540 HB43 HB53 Heckenschere

Schrauben für Getriebegehäuse, Teil 34:
Entfernen mit Hilfe eines Torx T10 Schraubenziehers.

Blattmuttern und Bolzen, 31:
Mit Hilfe eines 8 mm Schlüssels entfernen.
Auf ein Drehmoment von 4,5 Nm +/- 0,2 Nm anziehen.

Allgemein:
Den Schaltplan finden Sie im Schaltdiagramm E 10904.
Die Spezifikation für das Getriebegehäusefett ist Duckhams Adamax LM2, 1 g.
Die vollständigen Reparaturanweisungen finden Sie im Produktdossier.

COLOUR KEY

ENGLISH	FRENCH	ITALIAN	GERMAN
BLACK	NOIR	NERO	SCHWARZ
WHITE	BLANC	BIANCO	WEISS
BROWN	BRUN	MARRONE	BRAUN
BLUE	BLEU	BLU	BLAU
RED	ROUGE	ROSSO	ROT
GREY	GRIS	GRIGIO	GRAU

