



KL. HECKENSCHERE

HT420S----A

TYPE 9



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
2	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
3	2	847709	FEDER	
4	2	376143	KOHLE	
6	3	849256	SCHRAUBE	
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
8	5	829808	SCHRAUBE	
9	5	892153	MUTTER	
11	4	810483	SCHRAUBE	
12	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
13	7	849256	SCHRAUBE	
14	1	820539	TYPENSCHILD	
16	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
18	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	1	330048-01	KABELSATZ (EURO)	FI
19	1	330048-01	KABELSATZ (EURO)	NO
19	1	330048-01	KABELSATZ (EURO)	SE
19	1	330048-01	KABELSATZ (EURO)	AT
19	1	330048-01	KABELSATZ (EURO)	DE
19	1	330048-01	KABELSATZ (EURO)	DK
19	1	330048-08	KABELSATZ (EURO)	IT
19	1	857488	KABEL ZSB	ZA
20	1	859013	SCHUTZ	SE
20	1	859013	SCHUTZ	DK
20	1	859013	SCHUTZ	FI
20	1	859013	SCHUTZ	NO
20	1	859013	SCHUTZ	AT
20	1	859013	SCHUTZ	CH
20	1	859013	SCHUTZ	DE
20	1	890184	KABELTUELLE	ZA
20	1	890184	KABELTUELLE	IT
20	1	890184	KABELTUELLE	NL
20	1	890184	KABELTUELLE	SG
20	1	890184	KABELTUELLE	AE
20	1	890184	KABELTUELLE	BE
20	1	890184	KABELTUELLE	FR
26	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
28	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
29	1	814036	WARNSCHILD	AT
29	1	814036	WARNSCHILD	CH
29	1	814036	WARNSCHILD	DE
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
31	1	814039	SCHILD	
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
33	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
35	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
36	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
37	3	813279	DISTANZSCHEIBE	
38	2	813278	DISTANZSCHEIBE	



R10617

HT420S wird auf den Stand der blauen GS-Serie der Heckenscheren repariert.